



General information

Survey name	WIN0907
Legal basis	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7171
Factmaps - new window	link to map
Status	Avlyst
Area	Nordsjøen
Market available	Ja
Category	Seismisk undersøkelse
Main type	Havbunnseismisk undersøkelse
Sub type	2D
Company - responsible	Wintershall Norge ASA
Source type	Seismisk kilde
Number of sources	1
Source size	160cuin
Active source volume	2000psi
Sensor type	Kabler
Numbers of sensors	1
Sensor length [m]	1200
Sensor width [m]	
Start date - planned	15.11.2009
Start date	
Completed date - planned	31.01.2010
Completed date	
Total length [cdp km]	0
Total length [boat km]	
Net area - actual 3D/4D [km2]	

Last updates

Date	Type of update	Information
26.02.2010	Status	Avlyst
05.01.2010	Status	Utsatt
06.11.2009	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	6.11.2009 Vi har ingen merknader til at undersøkelsen blir gjennomført som planlagt dersom Fiskeridirektoratets tilrådning blir fulgt.
06.11.2009	Status	Planlagt



04.11.2009	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Undersøkelsen som søkes gjennomført vil tidligst bli startet opp den 15.11. Undersøkelsen har et relativt begrenset geografisk område og kildevolum. Etter en totalvurdering vil vi derfor ikke fraråde at undersøkelsen startes som planlagt. Vi forutsetter imidlertid at undersøkelsen ikke startes dersom det pågår fiskeriaktivitet i området eller pågår pelagisk leteaktivitet i nærliggende område som ytterligere kan vanskeliggjøre fangstforholdene. Sammendrag og tilrådning Fiskeridirektoratet region Sør finner å kunne tilrå meldte undersøkelse. Vi forutsetter at undersøkelsen utføres uten å være til hinder for eventuelt pågående fiskeriaktivitet eller aktivitet som påbegynnes i området. Undersøkelsen kan bli anmodet stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
04.11.2009	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Datert 4.11.2009 Fiskerifaglig vurdering Det er registrert endring i makrellens vandringsmønster i Nordsjøen i de senere årene. Dette har også medført en endring i fiskeflåten's aktivitetsmønster. Endringen har medført at makrellen på tidligere tidspunkt på høsten har vandret over til britisk sone og mindre mengder enn tidligere er registrert gjenværende i norsk sone. Denne utviklingen synes særlig sterk i år og faller nå sammen med at Norge og EU er uenig om tolkning av den såkalte makrellavtalen vedrørende hvor mye makrell Norge kan fiske i EU sonen. EU har i den forbindelse nedlagt forbud mot norsk makrellfiske i EU sonen. Dette har satt norske makrellfiskere i en svært vanskelig situasjon og store deler av den totale makrellkvoten for 2009 er ikke fisket opp. Flåten som fisker makrell representerer et høyt fartøyantall i ulike gruppefordelinger og makrellen utgjør en viktig del av driftsinntektene på fartøynivå. I den senere tid har det vært høy leteaktivitet i den nordlige delen av Nordsjøen, herunder i prospektområdet for WIN0907. Mulighetene for et oppsving i makrellfiske i norsk sone for denne høsten, reduseres etter hvert hvor tiden går. Leteaktiviteten reduseres parallelt. Etter vår vurdering vil det være begrenset annen fiskeriaktivitet i området, men sporadisk industritråling kan ikke utelukkes.
02.11.2009	Melding - endringsmelding	



02.11.2009	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	2.11.2009 Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrert gytevandring opp mot disse. Ingen merknader til undersøkelsen på ressursbiologisk grunnlag.
22.10.2009	Status	Under behandling

Licences

Type of licence	Licence name
Utvinningstillatelse	370

Company the acquisition is done for

Company name
Wintershall Norge ASA

Company doing the acquisition

Company name
Gardline Geosurvey Ltd

Data format

Type data	Format	Medium	Comment
Seismiske data	SEGD	3590	

Vessel

Vessel Name	Type of vessel	Phone number	IMO-number	Call signal	Nation
-------------	----------------	--------------	------------	-------------	--------

Fishery expert

From date	To date	Name	Phone number
-----------	---------	------	--------------

Coordinates -including turnarea (gross), datum: ED50

Area in degrees and decimal minutes.

Point number	NS degrees	NS minutes (decimal)		EW degrees	EW minutes (decimal)	
1	61	36.32	N	1	36.98	E
2	61	41.70	N	1	36.75	E
3	61	41.70	N	1	36.75	E
4	61	41.70	N	1	36.75	E
5	61	41.70	N	1	36.75	E
6	61	41.70	N	1	36.75	E



7	61	41.70	N	1	36.75	E
8	61	41.70	N	1	36.75	E
9	61	41.82	N	1	48.08	E
10	61	41.82	N	1	48.08	E
11	61	41.82	N	1	48.08	E
12	61	41.82	N	1	48.08	E
13	61	41.82	N	1	48.08	E
14	61	36.43	N	1	48.30	E
15	61	36.43	N	1	48.30	E
16	61	36.43	N	1	48.30	E
17	61	36.43	N	1	48.30	E
18	61	36.43	N	1	48.30	E
19	61	36.43	N	1	48.30	E
20	61	36.32	N	1	36.98	E
21	61	36.32	N	1	36.98	E
22	61	36.32	N	1	36.98	E
23	61	36.32	N	1	36.98	E

Coordinates - alternativ display - including turnarea (gross), datum: ED50

Area (the same as above) in degrees, minutes and decimal seconds.

Point number	NS degrees	NS minutes	NS seconds		EW degrees	EW minutes	EW seconds	
1	61	36	18.96	N	1	36	58.90	E
2	61	41	41.96	N	1	36	44.90	E
3	61	41	41.97	N	1	36	44.90	E
4	61	41	41.98	N	1	36	44.90	E
5	61	41	41.98	N	1	36	44.91	E
6	61	41	41.99	N	1	36	44.92	E
7	61	41	41.99	N	1	36	44.93	E
8	61	41	41.99	N	1	36	44.94	E
9	61	41	49.00	N	1	48	4.94	E
10	61	41	48.99	N	1	48	4.95	E
11	61	41	48.99	N	1	48	4.96	E
12	61	41	48.97	N	1	48	4.97	E
13	61	41	48.96	N	1	48	4.97	E
14	61	36	25.96	N	1	48	17.98	E
15	61	36	25.95	N	1	48	17.97	E
16	61	36	25.94	N	1	48	17.97	E
17	61	36	25.93	N	1	48	17.96	E
18	61	36	25.93	N	1	48	17.95	E
19	61	36	25.92	N	1	48	17.94	E



20	61	36	18.92	N	1	36	58.94	E
21	61	36	18.92	N	1	36	58.93	E
22	61	36	18.93	N	1	36	58.91	E
23	61	36	18.94	N	1	36	58.91	E