



General information

Survey name	CE1203
Legal basis	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7678
Factmaps - new window	link to map
Status	Avlyst
Area	Nordsjøen
Market available	Ja
Category	Seismisk undersøkelse
Main type	Borestedundersøkelse
Sub type	2D
Sampling	Ja
Geotechnical measurement	Ja
Company - responsible	Centrica Energi
Source type	Seismisk kilde
Number of sources	1
Source size	4 x 40 cu in
Active source volume	2000 psi
Sensor type	Kabler
Numbers of sensors	1
Sensor length [m]	1200m
Sensor width [m]	
Start date - planned	10.07.2012
Start date	
Completed date - planned	31.08.2012
Completed date	
Total length [boat km]	
Net area - actual 3D/4D [km2]	

Last updates

Date	Type of update	Information
11.07.2012	Status	Avlyst
08.06.2012	Status	Planlagt



08.06.2012	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	Virksomheten forutsettes gjennomført innenfor reguleringen i petroleumsregelverket som ivaretar forholdet til annen virksomhet i havområdene åpnet for petroleumsvirksomhet. Det vises til petroleumsloven § 10-1 andre ledd og ressursforskriften § 5 første ledd og vilkår i de nevnte tillatelser. OD gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar seismisk undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske og fra faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 5 første ledd. Uttalelser som er angitt av adressatene innenfor meldesystemet er rådgivende (jf. vedlegg). Rettighetshaver må selv vurdere forsvarligheten av å kunne starte opp og gjennomføre undersøkelsen. For arealer som omfattes av gytevandring, tilrår OD generelt at rådene fra Havforskningsinstituttet følges. Dersom det skulle oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene. OD har på bakgrunn av melding og innkomne uttalelser ikke ytterligere merknader. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Det er krav om at alle meldinger – oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom ODs meldingssystem for undersøkelser http://factpages.npd.no/seismicxmlmaker/. Kopi av ODs brev m/vedlegg, undersøkelsestillatelsen og ressursforskriften skal være tilgjengelig om bord i hovedfartøyet under hele toktet, jf. ressursforskriften §§ 5 og 6.
08.06.2012	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Havforskningsinstituttet ha ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.



05.06.2012	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Sammendrag og tilrådning Undersøkelsen kan etter vår vurdering starte den 10. juli som planlagt dersom det ikke foregår fiske i prospektområdet ved ankomst. På bakgrunn av fangststatistikk og satellittsporing må det påregnes varierende fiskeriaktivitet i de delene av prospektet som ikke er underlagt restriksjoner på utøvelse av fiske (sikkerhetssone). Fiske med trål og sporadisk garnfiske kan påregnes. Vi forventer at det blir tatt hensyn til pågående fiskerier på en slik måte at fartøyene kan utøve sitt fiske uten unaturlige fangstreduksjoner eller må forflytte påbegynt fiskeriaktivitet til sekundære fiskefelt. Fangststatistikk viser at fiske med dorg etter makrell vil tilta i prospektområdet fra begynnelsen av august. Erfaringsmessig vil dette fisket vare til ut september i dette området. Vi gjentar viktigheten av at derme flåtegruppen får mulighet til å drive fiske i en svært avgrenset fangstperiode. Slik tilgang er ikke bare spørsmål om hvorvidt det er fysisk plass til fartøyene. Det er også spørsmål om hvorvidt disse fartøyene også får normal fangsttilgang. Erfaringer som er gjort de siste årene viser at etterlevelse av begrepet "forsvarlig avstand" ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til utøvelsen av dorgefiske etter makrell. Erfaring viser at fiskemes fangsttilgang foninges i områder hvor seismikk pågår, med den konsekvens at fiskerne må søke sekundære fiskefelt. Dersom man tolker fiskemes fysiske unnvikelse som fravær av en konfliktsituasjon, så er dette en virkelighetsforståelse som ikke er i tråd med intensjonene bak begrepet "sameksistens". Vi viser i denne sammenhengen til at et stort antall søknader er blitt fremmet for erstatningsnemnden. Fiskeridirektoratet anser at den største delen av det planlagte området for undersøkelsen er i eller i nær områder der det allerede er restriksjoner på fiske. I tillegg er dette en type seismisk som er mindre massiv og har økt fleksibilitet for raske avbrudd eller endringer. Vi vil derfor ikke fraråde at undersøkelsen gjennomføres, men henstiller på det sterkeste til at det tas hensyn til fiske som måtte foregå i onarådet og justerer eller avbryter gjermomføringen dersom det skulle oppstå konflikt med fiskeriinteressene. Vi viser spesielt til høy risiko mot makrelldorgere i hele august måned. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Operatøren må selv vurdere hvordan en kontinuerlig oppfølging av fiskeriaktivitet løses, i relasjon til antall fiskerikyndige.
04.06.2012	Status	Under behandling

Licences



Type of licence	Licence name
Utvinningstillatelse	442

Company the acquisition is done for

Company name
Centrica Energi

Company doing the acquisition

Company name
Fugro Survey AS

Data format

Type data	Format	Medium	Comment
Seismiske data	SEGD	Tapes	

Vessel

Vessel Name	Type of vessel	Phone number	IMO-number	Call signal	Nation
Fugro Galaxy	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	Ikke kjent	9583445	C6YY4	Bahamas

Fishery expert

From date	To date	Name	Phone number
-----------	---------	------	--------------

Coordinates -including turnarea (gross), datum: ED50

Area in degrees and decimal minutes.

Point number	NS degrees	NS minutes (decimal)		EW degrees	EW minutes (decimal)	
1	59	36.38	N	3	10.75	E
2	59	49.22	N	2	39.64	E
3	59	49.15	N	2	22.61	E
4	59	49.15	N	2	22.61	E
5	59	49.15	N	2	22.61	E
6	59	49.15	N	2	22.61	E
7	59	49.15	N	2	22.61	E
8	59	51.44	N	2	22.57	E
9	59	52.43	N	2	3.15	E
10	59	52.43	N	2	3.15	E
11	59	52.43	N	2	3.15	E
12	59	52.43	N	2	3.15	E



13	59	52.43	N	2	3.15	E
14	59	53.23	N	2	3.21	E
15	59	53.23	N	2	3.21	E
16	59	53.23	N	2	3.21	E
17	59	53.24	N	2	3.21	E
18	59	53.24	N	2	3.22	E
19	59	52.67	N	2	22.54	E
20	59	57.33	N	2	22.46	E
21	59	57.30	N	2	17.16	E
22	59	57.30	N	2	17.16	E
23	59	57.30	N	2	17.16	E
24	59	57.30	N	2	17.16	E
25	59	57.30	N	2	17.16	E
26	60	2.69	N	2	17.05	E
27	60	2.69	N	2	17.05	E
28	60	2.69	N	2	17.05	E
29	60	2.69	N	2	17.05	E
30	60	2.69	N	2	17.05	E
31	60	2.69	N	2	17.05	E
32	60	2.69	N	2	17.05	E
33	60	2.74	N	2	27.82	E
34	60	2.74	N	2	27.82	E
35	60	2.74	N	2	27.82	E
36	60	2.74	N	2	27.82	E
37	60	2.74	N	2	27.82	E
38	59	57.35	N	2	27.90	E
39	59	54.54	N	2	31.76	E
40	59	54.61	N	2	40.10	E
41	59	54.61	N	2	40.10	E
42	59	54.61	N	2	40.10	E
43	59	54.61	N	2	40.10	E
44	59	54.61	N	2	40.10	E
45	59	50.05	N	2	40.15	E
46	59	37.00	N	3	11.78	E
47	59	37.00	N	3	11.78	E
48	59	37.00	N	3	11.78	E
49	59	37.00	N	3	11.78	E
50	59	37.00	N	3	11.78	E
51	59	37.00	N	3	11.78	E
52	59	37.00	N	3	11.78	E
53	59	37.00	N	3	11.78	E
54	59	36.38	N	3	10.75	E
55	59	36.38	N	3	10.75	E



56	59	36.38	N	3	10.75	E
----	----	-------	---	---	-------	---

Coordinates - alternativ display - including turnarea (gross), datum: ED50

Area (the same as above) in degrees, minutes and decimal seconds.

Point number	NS degrees	NS minutes	NS seconds		EW degrees	EW minutes	EW seconds	
1	59	36	22.93	N	3	10	44.97	E
2	59	49	12.94	N	2	39	38.64	E
3	59	49	9.21	N	2	22	36.59	E
4	59	49	9.21	N	2	22	36.58	E
5	59	49	9.22	N	2	22	36.56	E
6	59	49	9.23	N	2	22	36.56	E
7	59	49	9.24	N	2	22	36.55	E
8	59	51	26.51	N	2	22	33.98	E
9	59	52	25.74	N	2	3	9.12	E
10	59	52	25.74	N	2	3	9.11	E
11	59	52	25.75	N	2	3	9.10	E
12	59	52	25.76	N	2	3	9.09	E
13	59	52	25.77	N	2	3	9.09	E
14	59	53	14.06	N	2	3	12.86	E
15	59	53	14.08	N	2	3	12.86	E
16	59	53	14.09	N	2	3	12.87	E
17	59	53	14.10	N	2	3	12.88	E
18	59	53	14.10	N	2	3	12.90	E
19	59	52	40.12	N	2	22	32.60	E
20	59	57	19.70	N	2	22	27.35	E
21	59	57	18.09	N	2	17	9.71	E
22	59	57	18.09	N	2	17	9.70	E
23	59	57	18.10	N	2	17	9.69	E
24	59	57	18.11	N	2	17	9.68	E
25	59	57	18.12	N	2	17	9.68	E
26	60	2	41.34	N	2	17	2.70	E
27	60	2	41.35	N	2	17	2.70	E
28	60	2	41.36	N	2	17	2.71	E
29	60	2	41.37	N	2	17	2.71	E
30	60	2	41.38	N	2	17	2.72	E
31	60	2	41.38	N	2	17	2.73	E
32	60	2	41.38	N	2	17	2.74	E
33	60	2	44.44	N	2	27	48.97	E
34	60	2	44.44	N	2	27	48.98	E
35	60	2	44.43	N	2	27	49.00	E



36	60	2	44.42	N	2	27	49.00	E
37	60	2	44.41	N	2	27	49.01	E
38	59	57	21.19	N	2	27	54.24	E
39	59	54	32.39	N	2	31	45.36	E
40	59	54	36.33	N	2	40	6.04	E
41	59	54	36.33	N	2	40	6.06	E
42	59	54	36.32	N	2	40	6.07	E
43	59	54	36.31	N	2	40	6.08	E
44	59	54	36.30	N	2	40	6.08	E
45	59	50	3.12	N	2	40	8.80	E
46	59	36	59.86	N	3	11	46.96	E
47	59	36	59.85	N	3	11	46.97	E
48	59	36	59.84	N	3	11	46.98	E
49	59	36	59.83	N	3	11	46.98	E
50	59	36	59.82	N	3	11	46.98	E
51	59	36	59.81	N	3	11	46.98	E
52	59	36	59.80	N	3	11	46.97	E
53	59	36	59.79	N	3	11	46.96	E
54	59	36	22.93	N	3	10	45.00	E
55	59	36	22.93	N	3	10	44.99	E
56	59	36	22.93	N	3	10	44.98	E