



General information

Survey name	POL16002
Legal basis	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8308
Factmaps - new window	link to map
Status	Avlyst
Area	Norskehavet
Market available	Ja
Category	Seismisk undersøkelse
Main type	Ordinær seismisk undersøkelse
Sub type	3D
Company - responsible	Polarcus Seismic Limited
Source type	Seismisk kilde
Number of sources	3
Source size	3090-in3
Active source volume	2000psi
Sensor type	Kabler
Numbers of sensors	12
Sensor length [m]	8100
Sensor width [m]	
Start date - planned	01.05.2016
Start date	
Completed date - planned	30.09.2016
Completed date	
Total length [boat km]	
Net area - actual 3D/4D [km2]	

Last updates

Date	Type of update	Information
25.10.2016	Melding - endringsmelding	Denne survey er avlyst pr 24.10.2016
24.10.2016	Status	Avlyst
15.09.2016	Status	Under behandling



03.05.2016	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Tilråkning Som nevnt ved tidligere uttalelse anmoder Fiskeridirektoratet selskapet om å ta spesielt hensyn til de fartøy som driver fiske etter vassild, direktefiske etter blåkkeite og annet fiskeri, herunder lange og brosme langs Eggakanten i kvadrant 6606 og 6607. Dette gjelder spesielt i blokkene 6606/4-6, 9 og 6607/1-7. Det tilrådes at innsamling av seismikk i disse områdene ikke utføres i dagene før og under begge periodene med direktefiske etter blåkkeite. Ettersom varigheten av dette fisket er noe usikkert tilrådes vi at selskapet avventer innsamlingen i dette området til siste del av omsøkt tidsperiode, fra direktefisket stoppes til 31. september 2016. Fiskeridirektoratet tilrådes også selskapet om å viser særlig hensyn til de fartøy som fisker etter blåkkeite, lange og brosme i de østlige deler av omsøkt område nordøst for Trænabanken. Av hensyn til direktefiske etter blåkkeite tilrådes det at innsamlingen av seismikk i kvadrant 6611 enten gjennomføres de to første ukene i mai eller i perioden fra direktefisket stoppes til 31. september 2016. Oppfordring Fiskeridirektoratet er på nåværende tidspunkt ikke kjent med hvem som skal være fiskerikyndig om bord undersøkelsen. Det oppfordres at dere engasjerer en eller to fiskerikyndige med lang fartstid, lokalkunnskap fra området og god kjennskap til de fiskeriene seismikkfartøyene kan møte på i omsøkt periode. Det er viktig at seismikkfartøyet har god kontakt med de fartøy som opererer i området og planlegger undersøkelsen godt før det settes i gang. Selskapet oppfordres også til å kontakte Fiskeridirektoratet region Midt i Ålesund ved eventuelle spørsmål om uttalelsen både i planleggingsfasen og underveis ved behov. Ettersom flere selskap har søkt om å gjennomføre opptil fire seismiske undersøkelser i omsøkt område i samme tidsrom oppfordrer vi også selskapet om å kommunisere godt med de andre og planlegge undersøkelsene så godt som mulig sett opp i mot de fiskeriene som vist til over og i brev av 12. april 2016.
15.04.2016	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Ingen merknader til endringene.



13.04.2016	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	Fiskeridirektoratet uttaler i sitt tilsvarende at de anmoder selskapet å ta spesielt hensyn til de fartøy som driver fiske etter vassild, direktefiske etter blåkkeite og annet fiskeri langs Eggakanten i kvadrant 6606 og 6607. Det tilrådes at innsamling av seismikk i disse områdene ikke utføres i periodene under direktefiske etter blåkkeite. OD har ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
13.04.2016	Status	Planlagt
12.04.2016	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Sammendrag og tilråding: Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med den største aktsomhet, uten å være til hinder for fiskeriaktiviteten i området som nevnt over. Det oppfordres til at den fiskerikyndige blir delaktig tidlig i den operative planleggingsfasen av undersøkelsen, og at det etableres kontakt med Kystvaktentralen/Kystvakt for å orientere seg om fiskeriaktivitet og stående fiskeredskap i området. Fiskeridirektoratet anmoder selskapet å ta spesielt hensyn til de fartøy som driver fiske etter vassild, direktefiske etter blåkkeite og annet fiskeri langs Eggakanten i kvadrant 6606 og 6607. Det tilrådes at innsamling av seismikk i disse områdene ikke utføres i periodene under direktefiske etter blåkkeite. Undersøkelsen må stanses eller endres på kort varsel dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Vi ber om at navn på fiskerikyndig meldes inn i god tid før undersøkelsens oppstart.
05.04.2016	Melding - endringsmelding	Endret polygon
25.02.2016	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Ingen merknader til endringene.
23.02.2016	Melding - endringsmelding	Endringsmelding - Feil sluttdato
15.02.2016	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vurdering og tilråding*: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag, undersøkelsen kan gå som planlagt.
11.02.2016	Status	Under behandling

Licences



Type of licence	Licence name
Undersøkelsestillatelse	545

Company the acquisition is done for

Company name
Polarcus Seismic Limited

Company doing the acquisition

Company name
Polarcus Norway AS

Data format

Type data	Format	Medium	Comment
Seismiske data	SEG-Y	DVD	Ikke Kjent

Vessel

Vessel Name	Type of vessel	Phone number	IMO-number	Call signal	Nation
Polarcus Naila	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	4723677220	9538098	C6XK5	Bahamas
Polarcus Nadia	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	4723677220	9538086	C6XK3	Bahamas

Fishery expert

From date	To date	Name	Phone number
-----------	---------	------	--------------

Coordinates -including turnarea (gross), datum: ED50

Area in degrees and decimal minutes.

Point number	NS degrees	NS minutes (decimal)		EW degrees	EW minutes (decimal)	
1	65	54.59	N	9	45.23	E
2	65	54.64	N	8	28.72	E
3	65	54.64	N	8	28.72	E
4	66	59.50	N	5	20.00	E
5	66	59.50	N	5	20.00	E
6	66	59.50	N	5	20.00	E
7	66	59.50	N	5	20.00	E
8	66	59.50	N	5	20.00	E
9	66	59.50	N	5	20.00	E



10	66	59.50	N	5	20.00	E
11	66	59.50	N	5	20.00	E
12	66	59.50	N	5	20.00	E
13	67	22.49	N	6	16.22	E
14	67	22.49	N	6	16.22	E
15	67	22.49	N	6	16.22	E
16	66	49.39	N	11	9.61	E
17	66	49.39	N	11	9.61	E
18	66	49.39	N	11	9.61	E
19	66	33.43	N	11	29.95	E
20	66	33.43	N	11	29.95	E
21	66	33.43	N	11	29.95	E
22	66	33.43	N	11	29.95	E
23	66	33.43	N	11	29.95	E
24	66	33.43	N	11	29.95	E
25	66	33.43	N	11	29.95	E
26	65	54.59	N	9	45.23	E

Coordinates - alternativ display - including turnarea (gross), datum: ED50

Area (the same as above) in degrees, minutes and decimal seconds.

Point number	NS degrees	NS minutes	NS seconds		EW degrees	EW minutes	EW seconds	
1	65	54	35.18	N	9	45	13.72	E
2	65	54	38.15	N	8	28	43.14	E
3	65	54	38.15	N	8	28	43.13	E
4	66	59	29.77	N	5	20	0.18	E
5	66	59	29.77	N	5	20	0.17	E
6	66	59	29.78	N	5	20	0.17	E
7	66	59	29.79	N	5	20	0.16	E
8	66	59	29.80	N	5	20	0.16	E
9	66	59	29.81	N	5	20	0.16	E
10	66	59	29.82	N	5	20	0.17	E
11	66	59	29.83	N	5	20	0.17	E
12	66	59	29.84	N	5	20	0.18	E
13	67	22	29.57	N	6	16	13.13	E
14	67	22	29.57	N	6	16	13.14	E
15	67	22	29.57	N	6	16	13.15	E
16	66	49	23.42	N	11	9	36.53	E
17	66	49	23.42	N	11	9	36.54	E
18	66	49	23.41	N	11	9	36.55	E
19	66	33	25.96	N	11	29	56.75	E



20	66	33	25.95	N	11	29	56.76	E
21	66	33	25.94	N	11	29	56.77	E
22	66	33	25.93	N	11	29	56.77	E
23	66	33	25.91	N	11	29	56.76	E
24	66	33	25.90	N	11	29	56.75	E
25	66	33	25.90	N	11	29	56.74	E
26	65	54	35.18	N	9	45	13.73	E