



Generell informasjon

Surveynavn	LN12304
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7585
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Nordsjøen
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Geoteknisk måling	Ja
Selskap - ansvarlig	Lundin Norway AS
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	6
Kildestørrelse	140
Aktivt kildevolum	140
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1
Sensorenlengde [m]	1200
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	22.03.2012
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	19.07.2012
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
03.12.2012	Status	Avlyst
04.05.2012	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	Oljedirektoratet har ingen merknader til at undersøkelsen blir forlenget med en sluttdato 19.7.2012.
03.05.2012	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Vi har ikke merknadertil at endringsmeldingen med ny sluttdato 19. juli utover det vi har meldt tidligere.
18.04.2012	Melding - endringsmelding	grunnen til endringen er at route surveyen på PL338 har tatt lengre tid enn først antatt.
03.04.2012	Status	Planlagt



02.04.2012	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	Virksomheten forutsettes gjennomført innenfor reguleringen i petroleumsregelverket som ivaretar forholdet til annen virksomhet i havområdene åpnet for petroleumsvirksomhet. Det vises til petroleumsloven § 10-1 andre ledd og ressursforskriften § 5 første ledd og vilkår i de nevnte tillatelser. OD gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar seismisk undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske og fra faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 5 første ledd. Uttalelser som er angitt av adressatene innenfor meldesystemet er rådgivende (jf. vedlegg). Rettighetshaver må selv vurdere forsvarligheten av å kunne starte opp og gjennomføre undersøkelsen. For arealer som omfattes av gytevandring, tilrår OD generelt at rådene fra Havforskningsinstituttet følges. Dersom det skulle oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene. OD har på bakgrunn av melding og innkomne uttalelser ikke ytterligere merknader. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Det er krav om at alle meldinger – oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom ODs meldingssystem for undersøkelser http://factpages.npd.no/seismicxmlmaker/. Kopi av ODs brev m/vedlegg og ressursforskriften skal være tilgjengelig om bord i hovedfartøyet under hele taktet, jf. ressursforskriften §§ 5 og 6.
29.02.2012	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering Det ventes jevnt fiskeriaktivitet gjennom perioden, fortrinnsvis av britiske trålere. Det kan også ventes annen sporadisk fiskeriaktivitet, for eksempel av danske garnfartøy. Sammendrag og tilrådning Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen.
22.02.2012	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	359

Selskap innsamlingen gjøres for



Selskapsnavn
Lundin Norway AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Fugro Survey AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	seggy	digitalt	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
Fugro Meridian	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	+44 1224 257 625	8101331	C6QR4	Bahamas

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	58	37.48	N	2	0.13	Ø
2	58	48.98	N	1	59.97	Ø
3	58	48.98	N	1	59.97	Ø
4	58	48.98	N	1	59.97	Ø
5	58	48.98	N	1	59.97	Ø
6	58	48.98	N	1	59.97	Ø
7	58	48.98	N	1	59.97	Ø
8	58	48.97	N	2	4.97	Ø
9	58	48.97	N	2	4.97	Ø
10	58	48.97	N	2	4.97	Ø
11	58	48.97	N	2	4.97	Ø
12	58	48.97	N	2	4.97	Ø
13	58	44.97	N	2	5.07	Ø
14	58	44.98	N	2	16.53	Ø
15	58	44.98	N	2	16.53	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 13:18

16	58	44.98	N	2	16.53	Ø
17	58	44.98	N	2	16.53	Ø
18	58	44.98	N	2	16.53	Ø
19	58	37.52	N	2	16.63	Ø
20	58	37.52	N	2	16.63	Ø
21	58	37.52	N	2	16.63	Ø
22	58	37.52	N	2	16.63	Ø
23	58	37.52	N	2	16.63	Ø
24	58	37.52	N	2	16.63	Ø
25	58	37.52	N	2	16.63	Ø
26	58	37.48	N	2	0.13	Ø
27	58	37.48	N	2	0.13	Ø
28	58	37.48	N	2	0.13	Ø
29	58	37.48	N	2	0.13	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	58	37	28.96	N	2	0	8.02	Ø
2	58	48	58.96	N	1	59	58.01	Ø
3	58	48	58.97	N	1	59	58.01	Ø
4	58	48	58.98	N	1	59	58.01	Ø
5	58	48	58.99	N	1	59	58.02	Ø
6	58	48	58.99	N	1	59	58.03	Ø
7	58	48	59.00	N	1	59	58.04	Ø
8	58	48	58.00	N	2	4	58.05	Ø
9	58	48	58.00	N	2	4	58.06	Ø
10	58	48	57.99	N	2	4	58.07	Ø
11	58	48	57.98	N	2	4	58.08	Ø
12	58	48	57.96	N	2	4	58.08	Ø
13	58	44	58.00	N	2	5	4.08	Ø
14	58	44	59.00	N	2	16	32.05	Ø
15	58	44	59.00	N	2	16	32.06	Ø
16	58	44	58.99	N	2	16	32.07	Ø
17	58	44	58.98	N	2	16	32.08	Ø
18	58	44	58.96	N	2	16	32.08	Ø
19	58	37	30.96	N	2	16	38.09	Ø
20	58	37	30.95	N	2	16	38.09	Ø
21	58	37	30.95	N	2	16	38.08	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 13:18

22	58	37	30.94	N	2	16	38.08	Ø
23	58	37	30.93	N	2	16	38.07	Ø
24	58	37	30.93	N	2	16	38.06	Ø
25	58	37	30.93	N	2	16	38.05	Ø
26	58	37	28.92	N	2	0	8.05	Ø
27	58	37	28.93	N	2	0	8.04	Ø
28	58	37	28.93	N	2	0	8.03	Ø
29	58	37	28.95	N	2	0	8.02	Ø