



Generell informasjon

Surveynavn	ST13313
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7882
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Nordsjøen
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Geoteknisk måling	Ja
Selskap - ansvarlig	Statoil ASA
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	1
Kildestørrelse	160 kubikk tommer eller ca. 2.6 liter
Aktivt kildevolum	2000 PSI
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1
Sensorenlengde [m]	1200
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	29.06.2013
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	15.08.2013
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
30.09.2013	Status	Avlyst
06.06.2013	Status	Planlagt



06.06.2013	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	Undersøkelsen har grunnlag i utvinningstillatelse nr. 053 og undersøkelsestillatelse nr. 464, og forutsettes gjennomført innenfor reguleringen i petroleumsregelverket som ivaretar annen virksomhet i havområdene, jf. petroleumsloven § 10 -1 andre ledd og ressursforskriften § 5 første ledd. OD gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en seismisk undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske og fra faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 5 første ledd. Uttalelser som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6/ ressursforskriften § 4) følger vedlagt. For et innmeldt areal som omfattes av gyteområder og gytevandring helt eller delvis, tilrår OD på generelt grunnlag at uttalelsene fra Havforskningsinstituttet følges. Dersom særlige forhold foreligger, vil dette bli vurdert konkret og vil inngå i tilrådingen. For denne undersøkelsen har Havforskningsinstituttet ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gjennomføres. OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom uttalelsene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom det skulle oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene. Det er krav om at alle meldinger – oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom ODs meldingssystem for undersøkelser http://factpages.npd.no/seismicxmlmaker/. Kopi av ODs brev m/vedlegg, undersøkelsestillatelsen og ressursforskriften skal være tilgjengelig om bord i hovedfartøyet under hele toktet, jf. ressursforskriften §§ 5 og 6.
06.06.2013	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Havforskningsinstituttet ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.



05.06.2013	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering og tilrådning Dette er snakk om en liten undersøkelse der det ligger flere oljeinstallasjoner. En stor del av prospektet vil derfor være lite tilgjengelig for fiske. Erfaringsmessig er imidlertid dette et område der det til tider er høy fiskeraktivitet, både av utenlandske og norske fiskere. Britiske og danske fartøy opererer i området hele planlagt tidsrom. I juli måned kan det dessuten ventes notfiske etter Nordsjøsild. I august måned kan det ventes fiske etter makrell, fortrinnsvis av små kystfartøy som bruker dorg. Erfaringsmessig begynner makrellfisket lenger nord og forflytter seg sørover og inn i dette området. Dersom makrellen er tilgjengelig for fangst i området kan det ventes høy tetthet av makrelldorgere. Grunnet liten geografisk utbredelse av undersøkelse og fleksibilitet mht gjennomføring (2D), finner vi ikke tilstrekkelig grunnlag for å fraråde at undersøkelsen gjennomføres som planlagt. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at risikoen for at det kan oppstå konflikt med fiskeriinteressene er høy, spesielt i august måned, og svært høy dersom makrelldorgere driver fiske i området. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Operatøren må selv vurdere antall fiskerikyndige ut fra behovet for kontinuerlig oppfølging av utviklingen i fisket. Dersom det skulle oppstå konflikt med fiskeriinteressene anmoder vi om at undersøkelsen endres eller avbrytes umiddelbart.
28.05.2013	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	464
Utvinningstillatelse	053

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Statoil ASA

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Gardline Geosurvey Ltd

Data format



Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	Seg-Y, Seg-D, Rapport i "Hardcopy" + pd	3590 / 3592 taper Seg-D / Seg-Y	+ Navigasjons Data

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnum mer	IMO- nummer	Kallesign al	Nasjon
--------	-------------	-------------------	----------------	-----------------	--------

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt numme r	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	60	28.85	N	2	37.12	Ø
2	60	35.32	N	2	37.05	Ø
3	60	35.32	N	2	37.05	Ø
4	60	35.32	N	2	37.05	Ø
5	60	35.32	N	2	37.05	Ø
6	60	35.32	N	2	37.05	Ø
7	60	35.32	N	2	37.05	Ø
8	60	35.35	N	2	52.38	Ø
9	60	35.35	N	2	52.38	Ø
10	60	35.35	N	2	52.38	Ø
11	60	35.35	N	2	52.38	Ø
12	60	35.35	N	2	52.38	Ø
13	60	35.35	N	2	52.38	Ø
14	60	28.88	N	2	52.40	Ø
15	60	28.88	N	2	52.40	Ø
16	60	28.88	N	2	52.40	Ø
17	60	28.88	N	2	52.40	Ø
18	60	28.88	N	2	52.40	Ø
19	60	28.88	N	2	52.40	Ø
20	60	28.85	N	2	37.12	Ø
21	60	28.85	N	2	37.12	Ø
22	60	28.85	N	2	37.12	Ø
23	60	28.85	N	2	37.12	Ø



Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	60	28	50.97	N	2	37	6.95	Ø
2	60	35	18.97	N	2	37	2.94	Ø
3	60	35	18.98	N	2	37	2.94	Ø
4	60	35	18.99	N	2	37	2.95	Ø
5	60	35	19.00	N	2	37	2.96	Ø
6	60	35	19.00	N	2	37	2.97	Ø
7	60	35	19.00	N	2	37	2.98	Ø
8	60	35	21.01	N	2	52	22.98	Ø
9	60	35	21.00	N	2	52	22.99	Ø
10	60	35	21.00	N	2	52	23.00	Ø
11	60	35	21.00	N	2	52	23.01	Ø
12	60	35	20.98	N	2	52	23.01	Ø
13	60	35	20.97	N	2	52	23.02	Ø
14	60	28	52.97	N	2	52	24.02	Ø
15	60	28	52.96	N	2	52	24.02	Ø
16	60	28	52.95	N	2	52	24.01	Ø
17	60	28	52.94	N	2	52	24.01	Ø
18	60	28	52.94	N	2	52	24.00	Ø
19	60	28	52.93	N	2	52	23.98	Ø
20	60	28	50.93	N	2	37	6.98	Ø
21	60	28	50.93	N	2	37	6.97	Ø
22	60	28	50.94	N	2	37	6.96	Ø
23	60	28	50.95	N	2	37	6.95	Ø